



DS89C450

超高速闪存微控制器

www.maxim-ic.com.cn

修订版 A5 勘误表

下面的勘误表列出了 DS89C450 修订版 A5 器件性能与预期值或数据资料描述不一致的情况。Dallas Semiconductor 将在其随后的裸片修订版中纠正这些问题。

本勘误表仅适用于 DS89C450 修订版 A5 器件。修订版 A5 器件在封装顶部印有一个 yywwA5 样式的六位代码，其中 yy 和 ww 分别表示器件的生产年份和周数。如需获得另一 DS89C450 裸片修订版的勘误表，请访问我们的网站 www.maxim-ic.com.cn/errata。

1. 锁存位安全等级1、2、3不能正常发挥作用

说明:

安全等级1、2、3不能正常发挥作用，如果使用外部程序存储器，可能无法排除对内部闪存存储器的访问。

补救措施:

需要保护内部闪存存储器时，使用安全等级4。