

この製品のデータシートに間違いがありましたので、お詫びして訂正いたします。
この正誤表は、2010年12月13日現在、アナログ・デバイセズ株式会社で確認した誤りを記したものです。

なお、英語のデータシート改版時に、これらの誤りが訂正される場合があります。

正誤表作成年月日：2010年12月13日

製品名：AD8366

対象となるデータシートのリビジョン(Rev)：Rev.0

訂正箇所：

Page 6 (Table 2)の Internal Power Dissipation の記載

誤) Internal Power Dissipation : 1.1W

正) Internal Power Dissipation : 1.2W